



СИБИРСКАЯ ПРОМЫШЛЕННО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

656011, Алтайский край, г. Барнаул  
ул. Кулагина, д.8  
тел/факс: (3852) 77-28-10, 36-50-09  
e-mail: spicom@yandex.ru  
web: www.spicom.ru  
icq: 264-845-161

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ МАГНИТНЫХ ПОДЪЕМНИКОВ СМЛ/РМЛ



**Применение и характеристики**

**Конструкция и спецификация**

**Применение**

**Факторы, влияющие на грузоподъемность**

**Меры безопасности**

**Обслуживание и хранение**

## Содержание

1. Применение и характеристики
2. Конструкция и спецификация
3. Деятельность
4. Факторы, влияющие на грузоподъемность
5. Обслуживание и хранение

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ МАГНИТНЫХ ПОДЪЕМНИКОВ СМЛ

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Пожалуйста, тщательно прочитайте инструкции по эксплуатации перед использованием этого продукта. Если осталось что-либо не понятно, то свяжитесь с нашей компанией или поставщиком для уточнения подробностей.

### 1. ПРИМЕНЕНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Грузозахваты на постоянных магнитах модели СМЛ, главным образом предназначены для захвата компонентов при подъеме и перемещении. Они могут захватить для перемещения изделий из магнитных материалов с плоской и цилиндрической поверхностью. Они просты и безопасны в применении. Следовательно, они могут быть широко использованы как подъемные приспособления на фабриках, доках, складах и при транспортировках. Используя их, вы можете улучшить условия труда и увеличить эффективность работы.


### 2. КОНСТРУКЦИЯ И СПЕЦИФИКАЦИЯ

**2.1 Конструкция:** Грузозахват с постоянным магнитом модели СМЛ имеет сильный магнитный контур, выполненный на основе NdFeB (НЕОДИМОВЫХ) магнитов. Включение и выключение магнитного контура производится путем поворота ручки. Для присоединения грузозахвата к подъемному механизму, в верхней части имеется серьга. Снизу на рабочей поверхности имеется V-образный паз для удержания изделий цилиндрической формы при подъеме и перемещении.

#### 2.2 Спецификация

Модель	Номинальная грузоподъемность плоскость	Номинальная грузоподъемность цилиндр	Усилие на отрыв	L	W	H	I	Рабочая температура	Вес
	кг	кг	кг	мм	мм	мм	мм	°C	кг
CML-100	100	50	350	62	92	67	126	< 80	3
CML-300	300	150	1050	92	162	91	155	< 80	10
CML-600	600	300	2100	122	232	117	196	< 80	24
CML-1000	1000	500	3500	176	258	163	285	< 80	50
CML-2000	2000	1000	7000	234	378	212	426	< 80	126
CML-3000	3000	1500	10500	286	458	261	521	< 80	220
CML-6000*	6000	3000	21000	430	600	3S5	180	< 80	420

\*: CML-6000 может быть изготовлен по заказу.



### 3. ПОРЯДОК РАБОТЫ

3.1 Во время работы, следите за тем чтобы поверхность заготовки оставалась чистой от ржавчины, заусенцев, стружки и т. д., так как неплотное прилегание полюсов грузозахвата к заготовке снижает грузоподъемность. Для наилучшей работы, центральная линия грузозахвата, должна совпадать с осью груза. После этого установите грузозахват на верхнюю поверхность груза, и нажав кнопку поверните рукоятку из положения "OFF" (выключено) в положение "ON" включено и «захвачено». Убедитесь, что блокирующий стопор на ручке, автоматически зафиксировался, и только после этого начните подъем.

3.2 Во время подъема и перемещения груза, запрещена перегрузка. Запрещено находиться под грузом удерживаемым магнитным грузозахватом. Температура груза и окружающей среды должна находиться в интервале между +80С к -40С. Не допускаются сильные вибрации или удары.

3.3 При подъеме и перемещении грузов цилиндрической формы, располагайте грузозахват по цилиндрической поверхности, что бы он контактировал V образным пазом по 2 линиям, фактическая грузоподъемность будет уменьшена на 30% от стандартной грузоподъемности.

3.4 Когда работа по подъему и перемещению закончена, нажмите кнопку на рукоятке, чтобы отключить стопор, после этого, рукоятку поверните из положения "ON" включено в положение "OFF" (выключено) "разблокировано". Грузозахват находится теперь в нейтральном состоянии, и его можно отсоединить от груза.

Не переключайте магнит вне заготовки или на немагнитной заготовке!

### 4. Факторы влияющие на грузоподъемность грузозахватов на постоянных магнитах.


4.1 Наибольшее влияние на грузоподъемность имеет толщина и качество поверхности груза. Перед работой, обязательно определите процент от величины грузоподъемности в зависимости от толщины стальной плиты по кривым приведенным на графике ниже. Если шероховатость поверхности по Ra меньше чем 6.3, то зазор на поверхности не будет существовать, и грузоподъемность будет 100%. Если шероховатость поверхности по Ra превышает 6.3 или еще хуже, то необходимо определить зазор между грузозахватом и поверхностью груза. Определите процент от грузоподъемности, который может достигнуть грузозахват в зависимости от величины воздушного зазора по кривой показанной на диаграмме. Совместите эти 2 фактора и вычислите грузоподъемность которую можно достичь грузозахватом. Графики кривых, также находятся на обеих сторонах грузозахвата.

4.2 Влияние на грузоподъемность состава стального груза.


После измерения, если содержание компонентов в углеродистой стали определено, можно воспользоваться фиксированными коэффициентами грузоподъемности: коэффициент для

среднеуглеродистой стали 0.95; коэффициент для низко углеродистой стали 0.90; коэффициент для низколегированной стали 0.75, и коэффициент для чугуна 0.50.

### Толщина металла (ММ)



### Воздушный зазор (ММ)



Диаграммы кривых безопасности работы



### Меры безопасности.

Не поднимайте заготовки тоньше допустимых!



1. Не допускайте к работе с грузозахватом CML лиц не изучивших настоящую инструкцию по эксплуатации.
2. Лица имеющие кардиостимуляторы или использующие другое медицинское оборудование допускаются к работе с магнитами только после консультации с врачом, т.к. мощное магнитное поле может вызвать сбои в работе электрокардиостимуляторов.
3. Следите за тем чтобы таблица расчета грузоподъемности всегда находилась на магните и сохраняла читабельный вид.
4. При работе с грузозахватом CML, используйте средства индивидуальной защиты: защитные очки, перчатки, шлем, надлежащую обувь.
5. Применяйте подъемный крюк с блокиратором.
6. Убедитесь, что вес и размеры перемещаемого материала не превышают допустимой грузоподъемности грузозахвата.
7. Грузозахват должен всегда оставаться в горизонтальном положении в процессе эксплуатации, что бы исключить «соскальзывание» груза.
8. Не допускайте эксплуатацию устройства при температуре выше 80 град.
9. При работе с грузозахватом CML категорически запрещено:
  - переключать магнит до того как он будет лежать на заготовке;
  - переключать магнит до того как груз будет опущен;
  - поднимать более одной заготовки;
  - оставлять вывешенный груз без внимания;
  - находиться под грузом во время его перемещения на грузозахвате;



- использовать поврежденный грузозахват;
- превышать максимальную грузоподъемность;
- поднимайте несколько заготовок одновременно Рис.1;
- устанавливать грузозахват вдоль короткой стороны заготовки Рис 2.;
- устанавливать грузозахват вдоль длинной стороны, если длина заготовки может вызвать ее прогиб Рис 3.;
- располагать грузозахват над отверстиями, если такие имеются в заготовке;



## **Указания по обслуживанию**

### **Перед каждым использованием:**

Выполняйте осмотр устройства на предмет отсутствия повреждений. Очищайте с помощью щетки полюса магнита и поверхность самого груза от посторонних предметов, стружки, и т. д. Не используйте магнит, если обнаружены его повреждения.

### **Еженедельно:**

Выполните осмотр устройства и проушины на предмет повреждений и деформаций. Осмотрите полюсную подошву грузозахвата на предмет забоев, сколов и других повреждений. В случае их обнаружения необходимо прошлифовать подошву, чтобы восстановить гладкую поверхность для обеспечения хорошего контакта с грузом.

### **Сведения о продаже:**

Модель / заводской номер \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

1. Покупатель \_\_\_\_\_
2. Поставщик \_\_\_\_\_
3. Дата продажи «\_\_\_\_» 200\_\_ г.
4. Подпись продавца \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

М.П.